## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа станицы Ново-Осетинской Моздокского района РСО -Алания

363722, РСО - Алания, Моздокский район, станица Ново-Осетинская, ул. Гуржибекова,24, тел. (8-867-36-93-1-99)ИНН 1510012238, КПП 151001001, ОКПО 71003284, ОГРН 1021500921881, ОКОПФ 72, ОКФС 14, ОКВЭД 85.13, ОКТМО 90630435, ОКАТО 90230835001 КС 03234643906300001000; ЕКС: 40102810945370000077; БИК ТОФК 019033100; В ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Северная Осетия - Алания г. Владикавказ; л/с 20106Ч38830 в Отдел № 6 УФК по РСО - Алания

Исх № 187 от 02.11.2021г

Главному государственному инспектору Моздокского района по пожарному надзору заместителю начальника отдела надзорной деятельности по Моздокскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО- Алания подполковнику внутренней службы Панасенко Виталию Владимировичу И.О. директора МБОУ ООШ ст. Ново-Осетинской Касаевой Оксаны Александровны

В ответ на представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от 06.10.2021г № 68/3 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности хочу сообщить следующее о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, а именно следующих нарушений требований пожарной безопасности:

	Вид нарушения	Основание предписания	для	вынесения	Выполненные мероприятия
200					

1.	Разработать инструкцию о мерах	п. 2 Постановления	Замечание
	пожарной безопасности в соответствии с требованиями,	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	устранено, инструкция
	установленными разделом XVIII Правил противопожарного	«Об утверждении Правил противопожарного режима в	разработана
	режима в Российской	Российской Федерации»	
2.	В местах установки приемно- контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожар ной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Замечание устранено, информация с перечнем помещений, защищаемых установками защиты размещена в местах установки приемно-контрольных приборов
3.	Вывесить расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарно безопасности" помещен производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Замечание устранено, расчеты категорий по взрывопожарно й и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях безопасности" производствен ного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной

4.	Организовать проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами безопасности, а также технической документациейизгото средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Мероприятие внесено в смету образовательно й организации на 2022 год, будет проведено по мере поступления финансировани я
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Для устранения данного замечания необходима замена дверей. Приобретение дверей внесено в смету образовательной организации на 2022 год
6.	Руководителю организациобеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации"	Ручные электрические фонари для сторожей приобретены, приобретение средств индивидуально й защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара внесено в смету на 2022 год.

7. Направление движения к Источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сетиэлектро включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 8. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и

п.48 Постановления
 Правительства Российской
 Федерации от 16.09.2020 № 1479
 «Об утверждении Правил
 противопожарного режима в
 Российской Федерации»

Замечание устранено, указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения со светоотражающей поверхностью обозначены.

эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности соблюдать регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Замечание устранено, при монтаже, техническом обслужи -вании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопас ности соблюдается регламент техничес кого обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент техни ческого обслуживания систем противопо жарной защиты составляется в том числе с учетом требований документации технических функционирующих в составе систем.

9. Работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Замечание устранено, Работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

1 При эксплуатации средств 0. обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации

п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"

Приобретение средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

	(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателю объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности пожаротушения до их замены в установленном порядке		Внесено в смету образовательной организации на 2022 год
1	Информацию о работах, Проводимых со средствами Обеспечения пожарной Безопасности и пожаротушения, вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Замечание устранено.
1 2.	Руководителю организ обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств,систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п.56 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Замечание устранено, инструкция разработана.
1 3.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации"	Замечание устранено.
1 4.	Руководителю организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения	п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации")	Внесено в смету образовательной организации на 2022 год
1 5.	Производить своевременный покос травы.	п.67 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации"	Замечание устранено.

1		
1 6.	Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

В соответствии с решением суда № от 04 июня 2021г АМС Моздокского района было обязано устранить нарушение в течение 02 месяцев со дня вступления в силу решения суда. Замечание будет устранено по мере поступления финансовых средств.

1 7.	Ширину эвакуационных выходов предусмотреть шириной не менее 1,2 м.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарно й безопасности»; ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	Устранение данного замечания требует перестройки школьных коридоров, внесения изменений в несущие конструкции стен и значительных финансовых вложений. Замечание будет устранено в ходе капитального ремонта школы, который запланирован на 2026г
1 8.	Ширину коридоров с учётом двустороннего, а также одностороннего открывания дверей предусмотреть не менее нормативной.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарно й безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	Устранение данного замечания требует перестройки школьных коридоров, внесения изменений в несущие конструкции стен и значительных финансовых вложений. Замечание будет устранено в ходе капитального ремонта школы, который запланирован на 2026г
1 9.	Не допускать эксплуатацию котельной, пристроенной к зданию учреждения.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарно й безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 1.8* СНиП П-35-76* "Котельные установки"	Устранение данного замечания требует перестройки школьных коридоров, внесения изменений в несущие конструкции стен и значительных финансовых вложений. Замечание будет устранено в ходе капитального ремонта школы, который запланирован на 2026г

2 0.	Помещение котельного зала оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.17.5* СНиП II -35-76* «Котельные установки»	Внесено в смету образовательной организации на 2022 год
2 1.	В котельных, работающих на газообразном топ предусмотреть автоматиче закрытие быстродействую запорного клапана на вводе топлива в котельную.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6	В котельной установлен электромагнитный клапан, автоматически прекращающий подачу газа на вводе топлива в котельную.
2 2.	Объект в полном объеме обеспечить запасом воды для нужд пожаротушения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184 «О техническом регулировании»; п. 2.11 СНиП 2.04.02- 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Устранение данного замечания требует капитального ремонта пожарного водоема и значительных финансовых вложений. Замечание будет устранено по мере поступления финансовых средств.

# F

2 3.	Подземные емкостные сооружения оградить от заезда транспорта или механизмов.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 14.27 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Монтаж ограждения пожарного водоема внесен в смету на 2022 год.
2 4.	Разработать декларацию пожарной безопасности.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Декларация пожарной безопасности разрабатывается для детских садов, спальных корпусов образовательных организаций (далее – ОО) с наличием интерната, а также ОО, имеющих трех- и более этажные здания или общую площадь более 1500 м2. Общая площадь здания школы составляет 1417 м² и является одноэтажным, следовательно наличие пожарной декларации
			обязательным для образовательной организации не является.
2 5.	Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут.	ч.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Устранить данное замечание нет возможности, так как ближайшая пожарная часть находится на расстоянии более 20 километров от образовательной организации в городе Моздоке Республики Северная Осетия-Алания

И Олиректора Касаева О.А. Мьоу оош